



ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MONTGÓ JÁVEA

Buzon 5252, Carrer del Montgo 12, 03730 Jávea, Alicante
Reg. de Asociaciones Nº CV-01-35558-A. CIF G53802666
Email apmjpresident@googlemail.com
Website www.montgoresidents.com

Diputación de Alicante
Departamento de Carreteras
Edificio Tucumán
Calle Tucumán, 8
03005 Alicante

30 de marzo 2015

Muy Señores Mios,

Mi nombre es Andrew Simmonds y soy el Presidente de la Asociación Propietarios Montgó Jávea. Representamos unos 300 hogares en la zona del Montgo, termino de Jávea. Tenemos una buena relación con las autoridades locales, especialmente con nuestro excelente alcalde D. José Chulvi y su equipo en el Ayuntamiento. Sabemos que el Ayuntamiento es responsable del mantenimiento de muchas de las carreteras en el municipio, pero el CV735 no es uno de ellos sino del Gobierno Provincial y por eso me dirijo a usted.

Son unos 7kms de la carretera CV735 entre Jávea y Jesús Pobre que linda con los vecinos de nuestra Asociación y como usted ya sabrá se ha producido numerosos accidentes en esta carretera. Opinamos esto se debe a que el límite de velocidad de 50kms./h es demasiado bajo, por supuesto muchos conductores lo respetan, otros lo intentan y otros se frustran, llevando a cabo adelantamientos a veces peligrosos y de hecho causando accidentes. Consideramos que en las rectas la velocidad ideal sería de 70kms./h o quizás 80kms/h, aunque comprendemos que quizás esto sea imposible debido a las muchas calles que dan a la carretera y la frecuencia con que entran y salen vehículos por al gran número de residentes en la zona.

Quizás otra opción para mejorar la seguridad en esta carretera sería incrementar la señalización indicando el límite de velocidad de 50kms./h y mejorar las marcas viales. De hecho, con frecuencia se ven señales indicando límite de velocidad mas grandes con el fondo amarillo, quizás este tipo sería mejor que los dos o tres señales pequeñas existentes. En cuanto a las marcas viales, un mejor uso y cumplimiento de las doble rayas blancas, ejecutado por la Guardia Civil, ayudaría mucho. Dicho esto, hay algunos tramos de carretera donde la línea continua se podía convertir en discontinúa, así permitiendo a la gente cruzar la calzada dentro de la legalidad.

Somos conscientes que para llevar a cabo estas mejoras hay un coste financiero, pero sin duda, esta carretera es especialmente peligrosa tanto para conductores como ciclistas. Pero aun así confiamos en que se puede encontrar fondos necesarios para llevar a cabo las mejoras tan necesitadas. Podría también ser apropiado, que un conductor especialista en la seguridad vial de la Guardia Civil, que lleva a cabo una inspección completa de los aspectos de seguridad de esta carretera, con el fin de hacer un informe sobre recomendaciones alternativas para mejoras.

Esperamos con interés recibir su respuesta y, en última instancia las mejoras de seguridad viales en la carretera CV735.

Saludos cordiales

Copia: Ayuntamiento de Jávea